

Un hende a pega barco grandi

A laga sluis demasiado habri y nivel di awa a baha lagando hopi pisca morto



ORANJESTAD(AAN): E sluis cu tin na Bubali, conecta na Bubali Plas, su nivel di awa ta asina abao, cu ta causa preocupacion pa organizacionnan ambiental manera Aruba Marine Park Foundation.

Esaki sigur a yama atencion di presidente di e Fundacion, sr. Rudy Davelaar, kende



tal forma cu demasiado awa a sali.

E caminda cu antes normal tin awa, awor aki ta lodo so tin y tin miles y miles di pisca ta muriendo. Esey ta e preocupacion cu Davelaar tin. Ta algo cu a yega di pasa



a relata cu na momento cu nan ta bezig ta recorriendo pa check, a bin haya den e area di Bubali cu Bubali ta bezig ta drain. E awa ta saliendo y esey ta e motibo cu e sluisnan cu ta entre Bubali y lama ta habri di

den pasado. Na momento aki, durante diasabra, no tabata sa unda pa yama. A yama polis y brandweer. Awor aki tin cu wak con pa contene cu mas awa ta Sali for di Bubali Plas bay awor aki.

Segun Davelaar, e mal




tempo cu tabata tin algun dia pasa, e awa cu a bay den e area di Noord a yena di e tanto ey. DOW, cu ta bay over di e sluis, a habrie pa laga e nivel di awa baha. Problema ta cu e sluis a keda habri mucho largo y e nivel a baha cu por a mira na e sluis cu tin mas of menos 40 centimeter di awa bao di e nivel normal den tempo di



segura. Awor tin miles y miles di pisca ta muriendo.

Davelaar ta sigui splica cu loke cu por ta lo por haci, ta midi un angulo cu sluis aki

por keda permanentemente particularmente durante tempo di yobida cu si awa yena mes, un cierto momento e nivel di awa pasa, e no ta baha bao di e nivel cu tin den Bubali Plas




normal. Esey ta algo masha simpel cu por haci, mirando e nivel awor aki mes den Bubali Plas. Si nan pone e sluisnan



cu e resto di Bubali ta baha na e nivel cu e ta awor aki. Tur e awa cu ta biniendo for di Sabana Liber y den Noord, tur esaki ta Sali cu un speed, pero si e no worde wanta na e sluis, e sluis ta habri hanchu, e ta sigui bay a consecuencia cu e pisca, turtuga, mata y tur cos cu tin den Bubali Plas, ta sigui bay cune. Na e momento ey e nivel ta asina plat, cu e ta bao di e nivel normal di segura.

E ta un preocupacion pasobra awor aki tin un problema ecologico basta grandi. Tur e piscanan eyden, e piscanan cu ta morto y ta muriendo, ta bay cuminsa putri, ta bay crea un holo desagradabel. Loke ta bay sosode ta mas pisca ta bay muri. E awa cu ta creando den e pos chikitanan tambe ta bay evapora cu solo, seca y e piscanan eyden tambe ta bay muri consecuentemente.

E problema aki ta conoci. E



den un angulo cu e awa no ta sigui bay mas de spués di esey, por preveni cu e situacion aki lo por sosode den futuro un biaha mas.

E awa ta bay lihe, pero solamente stop mas awa di bay afo, na momento cu e yega back na e nivel original pa e temporada di aña. Esaki ta simplemente wak nan mester wak e liña actual unda e nivel ta y pone e sluis mesun haltura cu esey. Eynan no por midi'e directamente. Tin cu wak e sluis y esey ta preveni

area aki hopi hotel ta yena cu awa, pasobra si mira e frente di Riu, Hilton, den area di Marriott, den pasado, tabata tin wasero cu a tapa henter e crusada di Wendy's, McDonald's pa un paar di dia. E fluho di awa, sea no tin canal suficiente pa e yega den Bubali, pero una bes e yega den Bubali, mester toch por contene di tal forma cu e no ta bay perde tur e awa aki, a consecuencia di e bida y tur e bestianan cu tin eyden, segun sr. Davelaar.

DOW tin plan pa Bubali Plas pa e proximo añanan



ORANJESTAD(AAN): Fuera di e problemanan cu tin den e dianan aki cu e awa abao den Bubali Plas, DOW tin plannan pa drecha e fluho di awa di e Plas, pa por mantene e ekilibrio cu tin eyden pa loke ta e ecosistema.

Segun director di DOW, sr. Marlon Croes, tin cu maneha Bubali Plas mas miho, wak pa e flora y fauna, e ekilibrio tey, unda cu no ta un molester pa e vecindario, pa e turistanan,

pa nos habitantenan y e flora y fauna ta keda estableci y manteni y tambe awa pa ora cu e bin. Bisando esey tin un proyecto cu tin planea cu lo bay bin pa futuro, pa aki tres pa cinco aña, ta aumenta e capacidad di abastecer awa. Es decir cu kier bay cera un asociacion cu otro departamentonan pa por maneha e rietgroei cu tin den Bubali Plas pa por mantene e balance di espacio di e

awa, pero tambe tin otro idea caminda cu lo coba e salina tras di The Mill.

Croes ta sigui splica cu awor cu e ta den temporada seco, e ta seco, cob'e pa haya un nivel di aña cu ta 50 cm NAP, banda panort y Bubali Plas 40cm NAP, cu tin awa constant cu ta fluha di parti panort pa pazuid cu por trece cune cu tin un capacidad mas grandi pa ora cu awa dal duro, tin buffer patras di The Mill pa yuda wanta y e buffer di Bubali Plas mes. E habri di Bubali Plas, e salinanan aki ta habri un caminda pa por gosa di e parti di naturalesa cu tin. Esakinan ta proyectonan di gobierno su punto di bista, cu ta bisa con por maneha e salinanan miho. Esaki ta pa tene nan bibo y pa ora awasero bin pa tin un buffer pa wanta e awa pa asina preveni molester pa e bisinanan y hacie bunita y accesibel pa comunidad di Aruba yega na dje, segun Croes.